



**De perfecte oplossing voor u zwembad**  
Binnenisolatie met het ISO-PLUS-SYSTEM

**ISO-PLUS-SYSTEM®**  
Wärmedämmung + Dampfsperre + Gestaltung

## Wellnessruimte - speciale klimatologische omstandigheden!

- Permanent warme temperaturen 30°C – 34°C
- Constante hoge luchtvochtigheid 60 – 70 %
- Diffusie- en corrosiegevaar
- Chloride belasting
- Hoge belasting op alle onderdelen
- Schimmel risico
- Hoge prestatie-eisen voor bouwfysische aspecten

**Permanente vochtigheid is een hoog risico voor alle componenten!**

**ISO-PLUS-SYSTEM®**  
Wärmedämmung + Dampfsperre + Gestaltung



Vertrouwen op veiligheid!



## Binnenisolatie met en dampremmende laag - Bouwkundige veiligheid voor wanden, dak, en plafond!

- Overall warme oppervlakken - geen condensvorming
- Dauwpunt wordt irrelevant
- Heerlijk behaaglijke wellnessruimte
- Optimale energie-efficientie
- Warmtebruggen worden vermeden
- DIN vereiste schimmelgrens wordt gerespecteerd
- Alle onderdelen worden beschermd tegen belasting door chloride
- Aangename akoestiek in de ruimte
- Individuele vormgeving en verlichting
- Geen opwarmen van aangrenzende kamers

**Laat ons u individueel en vrijblijvend adviseren voor nieuwbouw en renovatie!**

# ISO-PLUS-SYSTEM®

Wärmedämmung + Dampfsperre + Gestaltung

40 jaar met  
success  
gebruikt

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN  
WARMTE EN VOCHT  
GOEDE AKOESTIEK

Meer informatie vindt u op:  
[www.iso.de](http://www.iso.de)

ISO GmbH, Bahnhofstrasse 44, 74254 Offenau, Tel.: 07136 5820, Fax: 07136 8545  
[www.iso.de](http://www.iso.de), [info@iso.de](mailto:info@iso.de)